

Strumień, dnia 24 lutego 2020 r.

Czesław Greń

Przewodniczący Rady Miejskiej\

w Strumieniu



Pani

Anna Grygierek

Burmistrz Strumienia

Interpelacja

W związku z kolejną awarią systemu alarmowania strażaków w jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Drogomyślu składającego się z syreny dachowej oraz urządzenia selektywnego DSP wraz z terminalem SMS – zwracam się z prośbą o podjęcie działań w zakresie wymiany w/w sytemu na nowy.

Wielokrotne próby naprawy urządzenia skutkowały tylko czasowym przywróceniem działania systemu. W związku z powyższym konieczny jest zakup nowego zestawu alarmowania. Prawidłowe funkcjonowanie w/w systemu jest niezbędne do właściwego funkcjonowania działalności bojowej straży jak również alarmowania ludności cywilnej o zagrożeniach.

W załączeniu pismo OSP Drogomyśl z dnia 23 lutego 20202 r.

Z poważaniem:

Drogomyśl, dnia 23 lutego 2020 roku



Ochotnicza Straż Pożarna
w Drogomyślu

Anna Grygierek

Burmistrz Strumienia
Urząd Miejski w Strumieniu
ul. Rynek 4, 43-246 Strumień

Szanowana Pani Burmistrz,

Podczas alarmowania naszej jednostki do Miejscowego Zdarzenia doszło do awarii syreny alarmowej naszej jednostki. Syrena alarmowa została wyprodukowana w latach 60-tych ubiegłego stulecia. Oczywistym faktem jest że wykonywaliśmy konserwację oraz naprawy (nawijanie silnika, wymiana sprzęgła itp.). Niestety z racji wieku oraz nieodwracalnych uszkodzeń spowodowanych czynnikami zewnętrznymi jak i pęknięć, które są skutkiem drgań podczas jej pracy doszło do jej wyeksploatowania.

Poważnym problemem jest nieprawidłowe działanie urządzenia selektywnego DSP z terminalem SMS - służące do uruchamiania syreny oraz sterowania nią (3x sygnał) i alarmowania strażaków. Urządzenie do selektywnego uruchamiania syreny alarmowej pochodzi z lat 90-tych ubiegłego wieku. Próbowaliśmy naprawić urządzenie DPS- niestety przybyły serwis stwierdził, że urządzenie jest nienaprawialne. Powodem tego faktu jest zdarzenie z przed kilkunastu lat kiedy to uderzenie wyładowania atmosferycznego w remizę, spowodowało uszkodzenie DSP. Naprawiono w tedy urządzenie DSP przez firmę ROBOTEC. Niestety w/w firma już nie istnieje na rynku, a dostęp do urządzenia selektywnego DSP z terminalem SMS, czy części zamiennych jest niemożliwe.

System alarmowania strażaków składa się z syreny alarmowej i urządzeniem selektywnym DSP z terminalem SMS oraz wbudowanym w nim radiotelefonem. Niestety syrena alarmowa nie będzie działać prawidłowo bez urządzenia selektywnego DSP jak również samo DSP, nie będzie działać bez syreny. Orientacyjny koszt sytemu wraz z jego uruchomieniem wynosi około 21 tys. złotych. W związku z powyższym prosimy o pomoc w realizacji zadania, które jest niezbędne do prawidłowego funkcjonowania działalności bojowej straży jak również alarmowania ludności cywilnej o zagrożeniach.

Z góry dziękujemy za pozytywne rozpatrzenie naszej prośby.

Z wyrazami szacunku

Do wiadomości:

1. Przewodniczący Rady Miejskiej



**OCHOTNICZA
STRAŻ POŻARNA**
ul. Wiejska 17
43-424 DROGOMYŚL
tel. 33/ 857 20 25 NIP:5482273198
REGON:072345415 KRS:0000136837

PREZES
Ochotniczej Straży Pożarnej w Drogomyślu
Marcin Giet
Marcin Giet



43-424 Drogomyśl ul. Wiejska 17 Tel. 33/857 20 25 tel. kom 795 597 504
REGON 072345415 NIP 5482273198 KRS 0000136837
43 8126 1033 0057 2813 2000 0010 Bank Spółdzielczy w Skoczowie