

Projekt zagospodarowania terenu – opis techniczny

1. Podstawa opracowania :

- umowa z Gminą Strumień
- podkład geodezyjno-wysokościowy w skali 1 : 1000
- pomiary uzupełniające wykonane w terenie
- uzgodnienia branżowe
- uzgodnienia z Inwestorem w terenie.

2. Opis stanu istniejącego.

Ul. Bielska w Zabłociu jest drogą powiatową administrowaną przez Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Cieszynie. Wzdłuż rozpatrywanego odcinka drogi w latach ubiegłych wykonany został chodnik z kostki betonowej, który w obecnym czasie jest mocno zdewastowany i stwarza zagrożenia dla bezpiecznego korzystania z tego obiektu przez przechodniów (istniejące obrzeże ograniczające nawierzchni od strony rowu otwartego obsunęło się co stało się przyczyną deformacji kostki. Umocnienie skarpy rowu oraz jego dna elementami betonowymi, ze względu na liczne ubytki materiału, popękania jak również ich brak będący skutkiem ich kradzieży, nie spełniło swojej funkcji wzmacniającej i zabezpieczającej prawidłowe funkcjonowanie odwodnienia).

Z tego względu mając na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców a w szczególności uczniów, którzy korzystają z tego chodnika w czasie dojścia do przyległej szkoły, Gmina Strumień postanowiła za zgodą PZDP wykonać przebudowę przedmiotowego ciągu pieszego.